

# Взаимодействие ПО АРМ «Скиф» с WEB

## Назначение

Подсистема взаимодействия с WEB предназначена для интеграции АРМ «Скиф» с разнообразным программное обеспечением, поддерживающим обмен данными по протоколу WebSocket. WebSocket - протокол полнодуплексной связи поверх TCP-соединения. Описание подключения браузера к АРМ «Скиф», а так же включение шифрования (опционально), показано в файле **WebSocket\index.htm**

## Описание

Данные по протоколу WebSocket между АРМ «Скиф» и сторонним ПО передаются в формате JSON. JSON - текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript. Данные в формате JSON представляют собой строку в виде пар «ключ: значение». Значение может являться массивом.

Пример данных в формате JSON:

```
{"funct":"getListDevices", "pku":1}
```

, где:

**"funct"** - это ключ; **"getListDevices"** - это значение (строка);

**"pku"** - это ключ; **1** - это значение (число).

Двойные кавычки для ключей можно опустить. В ответ на такой запрос, сервер вернет строку вида:

```
{funct:"getListDevices", pku:1, ret:[1,2,3]}
```

, где **ret** - это ключ; **[1,2,3]** - это значение (массив).

В приведенном примере происходит запрос списка приборов, подключенных к пульте. Для ключа **funct**, в качестве значения, передается название вызываемой функции. Остальные ключи являются параметрами функции. Состав ключей зависит от конкретной функции. Список функций и их параметров можно посмотреть в **таблице 1**. Ответ на запрос содержит сам запрос и дополнительные ключи, чаще всего ответ содержит ключ **ret**, в значении которого содержатся запрашиваемые данные.

Для удобного доступа к значениям JSON, в JavaScript предусмотрена функция **data=JSON.parse("строка в формате JSON")**, после чего доступ к значениям осуществляется в виде: **data.key**.

Таблица 1. Функции АРМ «Скиф» для взаимодействия с WEB

Функция ("funct")	Описание, дополнительные параметры
<b>Авторизация</b>	
armId	Авторизация клиента. В конфигураторе сервера, на вкладке "АРМы", необходимо добавить АРМ, указать с какого адреса разрешено подключение, задать пароль подключения. Дополнительные параметры: <b>id</b> — идентификатор АРМа (если идентификация на сервере не по IP, а по ARMID). <b>pwd</b> — пароль, захешированный по алгоритму SHA1.
userId	Авторизация оператора. Без авторизации недоступна постановка/снятие, управление реле. <b>pwd</b> — пароль, захешированный по алгоритму SHA1.
<b>Списки агрегатов</b>	
getListPKU	Запрос номеров пультов.
getListDevices	Запрос номеров приборов пульта. <b>pku</b> — номер пульта.
getListParts	Запрос номеров разделов пульта. <b>pku</b> — номер пульта.
getListGParts	Запрос номеров групп разделов пульта. <b>pku</b> — номер пульта.
getListPartSh	Запрос номеров шлейфов раздела. <b>pku</b> — номер пульта. <b>req</b> — номер раздела.
getListPartExit	Запрос номеров контролируемых цепей раздела. <b>pku</b> — номер пульта. <b>req</b> — номер раздела.
getListPartDev	Запрос номеров приборов раздела. <b>pku</b> — номер пульта. <b>req</b> — номер раздела.
getListGPartParts	Запрос номеров разделов, входящих в группу разделов. <b>pku</b> — номер пульта. <b>req</b> — номер группы разделов.
getListSh	Запрос номеров шлейфов прибора. <b>pku</b> — номер пульта. <b>req</b> — номер прибора.
getListExit	Запрос номеров контролируемых цепей прибора. <b>pku</b> — номер пульта. <b>req</b> — номер прибора.
getListRelay	Запрос номеров релейных выходов прибора. <b>pku</b> — номер пульта. <b>req</b> — номер прибора.
getListReader	Запрос номеров считывателей прибора. <b>pku</b> — номер пульта. <b>req</b> — номер прибора.
<b>Пульты</b>	
Дополнительные параметры: <b>pku</b> — номер пульта.	
getPKUVersion	Запрос версии пульта.
getPKUTypeStr	Запрос типа пульта: «C2000», «C2000M».
getPKUDescription	Запрос описания пульта.
<b>Приборы</b>	
Дополнительные параметры: <b>pku</b> — номер пульта. <b>req</b> — массив номеров приборов.	
getDeviceDescription	Запрос описаний приборов.

getDeviceTypeStr	Запрос строковых типов приборов.
getDeviceType	Запрос типов приборов ( <b>Таблица А.1</b> ).
getDeviceVersion	Запрос версий приборов.
getDevicePart	Запрос разделов, в которые входят приборы.
getDeviceState	Запрос состояний приборов ( <b>Таблица А.7</b> ).
getDeviceTamperState	Запрос состояний тампераов приборов ( <b>Таблица А.7</b> ).
getDevicePowerState	Запрос состояний электропитания приборов ( <b>Таблица А.7</b> ).

### Шлейфы

Дополнительные параметры: **pku** — номер пульта. **req** — массив номеров шлейфов.

getShState	Запрос состояний шлейфов ( <b>Таблица А.7</b> ).
getShPart	Запрос номеров разделов, в которые входят шлейфы.
getShDescription	Запрос описаний шлейфов.
getShADC	Запрос АЦП шлейфов.

### Релейные выходы

Дополнительные параметры: **pku** — номер пульта. **req** — массив номеров реле.

getRelayState	Запрос состояний релейных выходов: 0 - не определено; 1 - включено; 2 - выключено; 3 - мигает.
getExitState	Запрос состояний контролируемых цепей ( <b>Таблица А.7</b> ).
getExitPart	Запрос номеров разделов, в которые входят контролируемые цепи.
getRelayDescription	Запрос текстовых описаний релейных выходов.

### Считыватели

Дополнительные параметры: **pku** — номер пульта. **req** — массив номеров считывателей.

getReaderState	Запрос состояний считывателей. бит 0 - запрет выхода (по кнопке); бит 1 - запрет входа; бит 2 - свободный проход.
getReaderDescription	Запрос текстовых описаний считывателей.

### Разделы

Дополнительные параметры: **pku** — номер пульта. **req** — массив номеров разделов.

getPartState	Запрос состояний разделов ( <b>Таблица А.7</b> ).
getPartDescription	Запрос текстовых описаний разделов.

### Управление

controlSh_Arm	Постановка шлейфа сигнализации на охрану. <b>pku</b> — номер пульта. <b>sh</b> — номер шлейфа.
controlSh_DisArm	Снятие шлейфа сигнализации с охраны. <b>pku</b> — номер пульта. <b>sh</b> — номер шлейфа.
controlSh_Inv	Инверсия состояния шлейфа сигнализации. Если не взят, то взять, иначе снять. <b>pku</b> — номер пульта. <b>sh</b> — номер шлейфа.
controlPart_Arm	Постановка раздела на охрану. <b>pku</b> — номер пульта. <b>part</b> — номер раздела.

controlPart_DisArm	Снятие раздела с охраны. <b>pku</b> — номер пульта. <b>part</b> — номер раздела.
controlRelay	Управление релейными выходами. <b>pku</b> — номер пульта. <b>rl</b> — номер реле. <b>prog</b> — программа управления ( <b>Таблица А.2</b> ). Необязательные параметры: <b>mask</b> — маска мигания ( <b>Таблица А.3</b> ). <b>delay</b> — задержка включения (0...65535). <b>time</b> — продолжительность включения (0...65535). Время задается с дискретностью 0,125 сек., т.е. 1000=125сек.
controlRelay_Inv	Инвертировать состояние реле (включить/выключить). <b>pku</b> — номер пульта. <b>rl</b> — номер реле.
controlReader	Управление считывателем. <b>pku</b> — номер пульта. <b>rd</b> — номер считывателя. <b>prog</b> - программа управления считывателем ( <b>Таблица А.4</b> ).
sendDeviceBeep	Для С2000-К. Воспроизвести звуковой сигнал. <b>pku</b> — номер пульта. <b>dev</b> — номер прибора. <b>prog</b> — тип звукового сигнала ( <b>Таблица А.5</b> ).
sendDeviceText	Для С2000-К. Отобразить на экране текстовое сообщение. <b>pku</b> — номер пульта. <b>dev</b> — номер прибора. <b>text</b> — текстовое сообщение.

### Журнал событий

getEvents	Запрос событий из журнала событий. <b>pku</b> — номер пульта. <b>first</b> — номер первого сообщения (если -1, то последние сообщения). <b>count</b> — количество сообщений.  Ответ: <b>total</b> — всего сообщений в базе данных для конкретного пульта. <b>ret</b> — массив данных в формате JSON для каждого события: <b>date</b> — дата/время возникновения события. <b>evnt</b> — номер события ( <b>Таблица А.7</b> ). <b>rvnt</b> — переименованное событие. <b>part</b> — номер раздела в событии. <b>zone</b> — номер зоны доступа события. <b>dscr</b> — описание события. <b>addr</b> — адрес прибора в событии. <b>user</b> — пользователь в событии.
-----------	--

Контролируемая цепь — релейный выход с контролем состояния сопротивления цепи (норма/обрыв/короткое замыкание). Сам релейный выход, при этом, может иметь состояние вкл./вык. Таким образом, контролируемая цепь имеет два состояния: состояние сопротивления и состояние контактов релейного выхода.

В раздел могут входить шлейфы, контролируемые цепи, приборы. Состояние раздела зависит от приоритета состояний входящих в него агрегатов.

## Версия документа

Версия	Изменения
Версия 1.0, 29.09.2015	Первая редакция.